


නිවැරදි කාණු පද්ධතියක් යොදා සෝදා පාච්ච අවම කරමු

තේ නැවත වගාව සඳහා බිම් සැකසීමේදී පස් සෝදා පාච්ච අවම කිරීමට හැකි සෑම පියවරක්ම ගැනීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක් වෙත. අපි කොපමණ රසායනික පොහොර යෙදවත් කාබනික කොටස් අඩංගු මතුපිට සරු පස් තට්ටුවක් නොමැති නම් එම යොදන පොහොර වලින් උපරිම වල ලබා නොගත හැකි බව පර්යේෂණ වලින් තහවුරු වී තිබෙනවා.

සෝදා පාච්ච අවම කර ගැනීමට



හා වැසි ජලයෙන් උපරිම වල ප්‍රයෝජන ලැබීමට හොඳ කාණු පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම ඉතාම වැදගත්. බැවුම් සහිත අපේ තේ ඉඩම් වල එකතු වන වැඩිපුර වර්ෂා ජලය ඉන් ඉවතට ගෙන යාමට අප නෙත්ති කාණු යොදා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් නෙත්ති කාණු ඉඳි කරන්නේ ස්වභාවිකව ජලය ඉහල සිට පහලට ගලා යන අගල් දිගේය. දෙපසින් යොදන සමෝච්ච කාණු වලින් නෙත්ති කාණු වලට අධික ජල ප්‍රමාණයක් එකතු වන නිසා නෙත්ති කාණු ගල් යොදා ගනිමින් ශක්තිමත්ව බැඳ ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඒ වාගේම නෙත්ති කාණු ඉහල සිට පහලට පඩි පෙල් ආකාරයට (පඩියේ මතුපිට බැවුම පිටුපසට සිටින සේ) බැඳ ගත යුතුය. කුට්ටි කාණු සමෝච්ච ආකාරයට අඩි 120 ට අධික බැවුමක් සිටින සේ සකස් කර ගත යුතුය. මෙම බැවුම මැන ගැනීමට 'A' රාමුව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එසේම පැල පේලි ලකුණු කිරීමටද 'A' රාමුව භාවිතා කළ හැකියි. නෙත්ති කාණු වල පතුල රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට කුට්ටි කාණු ලෙසින් හෝ රොන් මඩ වලවල් සහිතව සාදා ගැනීමෙන්, සෝදා පාච්චට ලක්වී ඉවත් වන පස් සහ රොන් මඩ ඉඩම තුළම රැස් කර ගත හැකිවෙනවා. කුට්ටි කාණු දෙකක් අතර පරතරය ඉඩමේ බැවුම අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව අඩි 20 සිට අඩි 40 ක පරතර වලින් ඒවා සකස් කර ගැනීම ප්‍රමාණවත්. මෙම කාණු නෙත්ති කාණුවක දෙපසින් එකම ස්ථානයකදී එකතු නොවිය යුතුයි. කාණු වල එකතු වන රොන් මඩ නැවත ක්ෂේත්‍රයටම එකතු කර ගත හැකි නිසා ක්ෂේත්‍රයේ ඇති සරු මතුපිට පස් තට්ටුව එහිම රඳවා ගත හැකි වෙනවා. ඒ වාගේම නෙත්ති කාණු වල ඉහල ඉටුරේ සැවැන්දරා වැනි තෘණ වර්ගයක් සිටුවා කාණු ගැටි ශක්තිමත් කර තව දුරටත් පස් සෝදා පාච්චෙන් ආරක්ෂා කර ගත හැකියි. අධික වැසි කාල වලට පසුව මෙම කාණු සුද්ද කර පිලිසකර කර ගැනීමත් ඉතා වැදගත්.

සුරංජන් ප්‍රනාන්දු